

Skilyrði faggildingar / Terms of Accreditation

Viðauki 1 / Annex 1

Faggildingarnúmer: Accreditation number:	40
Tilvísunarnúmer Reference number:	202207-10728
Dagsetning: Date:	08.08.2022

1 Almennar upplýsingar / General information

Kröfur vegna faggildingar koma fram í eftirfarandi skjölum:

Requirements for the accreditation are in the following documents:

Lög nr. 24/2006 um faggildingu o.fl.	Laws no. 24/2006 on accreditation etc.
R01 Verklags- og leiðbeiningarreglur ISAC	R01e General Regulation ISAC
R02 Faggildingarmerki og tilvísanir í faggildingu	R02e Accreditation symbol and reference to accreditation
Byggingarreglugerð nr. 112/2012 ásamt áorðnum breytingum	Regulation 112/2012 with changes
ÍST EN ISO/IEC 17020:2012	ÍST EN ISO/IEC 17020:2012
VLR 4.026 Kröfur til skoðunarstofa sem skoða gæðastjórnunarkerfi hönnuða, hönnunarstjóra, byggingarstjóra og iðnmeistara.	VLR 4.026 requirements for inspection bodies that impact the quality management system of designers, design managers, construction managers and master craftsmen
4.001 Skoðunarhandbók gæðastjórnunarkerfa hönnuða og hönnunarstjóra, byggingarstjóra og iðnmeistara	4.001 Inspection manual for quality management system of designers, design managers, construction managers and master craftsmen

2 Aðrar upplýsingar / Other information

2.1 Samræmismatsstofa / Conformity Assessment Body

BSI á Íslandi

Kennitala / ID no: 551104-2140

www.bsiaislandi.is

2.2 Tengiliður / Contact person

Nafn tengiliðar Edda Sif Oddsdóttir

e-mail: edda@bsiaislandi.is

2.3 Aðsetur aðalskrifstofu / Head office address

Skútuvogi 1d

104 Reykjavík

Iceland

2.4 Útibú samræmismatsstofu / Locations of Conformity Assessment Body

Faggilt samræmismat fer fram á eftirtöldum stöðum:

Accredited Conformity Assessment is performed in the following locations:

Skoðun er framkvæmd á vettvangi.

Inspection is carried out on-site.

Endir
End