

Skilyrði faggildingar / Terms of Accreditation

Viðauki 1 / Annex 1

Faggildingarnúmer: Accreditation number:	22
Tilvísunarnúmer Reference number:	202207-10728
Dagsetning: Date:	08.08.2022

1 Almennar upplýsingar / General information

Kröfur vegna faggildingar koma fram í eftirfarandi skjölum:

Requirements for the accreditation are in the following documents:

Lög nr. 24/2006 um faggildingu o.fl.	Laws no. 24/2006 on accreditation etc.
R01 Verklags- og leiðbeiningarreglur ISAC	R01e General Regulation ISAC
R02 Faggildingarmerki og tilvísanir í faggildingu	R02e Accreditation symbol and reference to accreditation
Reglugerð nr. 942/2002 um öryggi leikvallatækja og leiksvæða og eftirlit með þeim	Regulation 942/2002 on the safety of playground equipment and playgrounds and inspections thereof
ÍST EN ISO/IEC 17020:2012	ÍST EN ISO/IEC 17020:2012
Staðlar ÍST EN 1176 og ÍST EN 1177	Standards ÍST EN 1176 and ÍST EN 1177

2 Aðrar upplýsingar / Other information

2.1 Samræmismatsstofa / Conformity Assessment Body

BSI á Íslandi.

Kennitala / ID no: 551104-2140

<https://bsiaislandi.is/>

2.2 Tengiliður / Contact person

Nafn tengiliðar: Edda Sif Oddsdóttir

e-mail: edda@bsiaislandi.is

2.3 Aðsetur aðalskrifstofu / Head office address

Skútuvogi 1d

104 Reykjavík

Ísland

2.4 Útibú samræmismatsstofu / Locations of Conformity Assessment Body

Faggilt samræmismat fer fram á eftirtöldum stöðum:

Accredited Conformity Assessment is performed in the following locations:

Skoðun er framkvæmd á vettvangi.

Inspection is carried out on-site.

Endir

End